XT60642067864 | Kit de reparación para fresas de forma

Guía con rodamiento

4 rodamientos de bolas: 2 x ø 9,5mm / 2 x 12,7mm + 2 tornillos + 2 arandelas + 1 llave allen

Máquinas

Características

Propiedades y beneficios

- Guía con rodamiento: rodamiento de bolas de guiado en el extremo de la fresa. Para un guiado fácil y un corte preciso en el canto de la madera. Rodamiento de bolas intercambiable.

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 0,018 / **Dimensions :** 0150x0050x0050 mm / **EAN :** 3221912315601